


Photos du Rav Yehoshua Rahamim Dufour  
<http://www.modia.org>



La rampe Mugrabim effondrée était faite de terre et recouverte d'une allée de pierre. Elle montait progressivement avec une masse de terre la soutenant, bordée par un mur de pierres que l'on voit encore bien du côté droit. L'effondrement s'est produit côté gauche. C'est le soubassement en terre qui s'est effondré, mettant en danger le public côté femmes du Kotel.





Vue élargie du Kotel, avec la rampe en bois à droite.



Autre vue du Kotel, avec, toujours à droite, la rampe en bois provisoire, et au-dessus du Kotel, l'esplanade des mosquées avec la Mosquée al-Aqsa.



La rampe en bois provisoire vue au niveau du parvis du Kotel